

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 01

一、特殊困难老年人姓名: 杨群英

二、家庭住址: 韶关市新韶镇 办事处/镇 韶东 村/居 上教
场5号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了
厨房、洗浴等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造、洗浴间改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 12 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施
和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 李友春 曾亚有 刘云亮 梁木荣 梁理明

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) ☐ 基本满意 (3) ☐ 不满意

老人签字: 杨群英代

八、对进一步做好改造工作的建议:

杨群英

改造前：



图一：没有卫生间，洗浴设备，没有灶台
改造后：



图二：建卫生间，安装热水器，挖建排污管道

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 02

一、特殊困难老年人姓名: 冯观石

二、家庭住址: 韶关市新韶办事处/镇 东山 村/居 白花岭
94号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了
如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 挖化粪池、厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 12 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 李秀芬 曾玉有 刘云亮 梁外 第一管理公司
总监: 刘翠华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

☒ (1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 冯观石

八、对进一步做好改造工作的建议:

冯观石

改造前:



图一：没有卫生间

改造后:



图二：已建卫生间，安装蹲厕

谢金连

改造前：



图一：客厅门破旧、未安装自来水、没有热水器

改造后：



图一：更换门、安装自来水、安装热水器

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 04

一、特殊困难老年人姓名: 蒋祝寿

二、家庭住址: 韶关市新韶办事处/镇石山村/居石陂村
24号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了
沙发、衣柜、厨房等设施和设备, 改造内容分别为: 购置沙发、衣柜、
厨房设施

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 13 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施
和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 李有希 常亚有 刘云亮 (外联一公司)
刘贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

☒ (1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 蒋祝寿

八、对进一步做好改造工作的建议:


蒋祝寿

改造前:



图一：物理环境差，没有家具和厨房设施用具

改造后:



图二：添置厨房用具、沙发、衣柜等设备。

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 05

一、特殊困难老年人姓名: 钟七彬

二、家庭住址: 韶关市新韶办事处/镇莲花村/居

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了
床、沙发、柜子等设施和设备, 改造内容分别为: 购置床、沙发、柜
子、洗浴改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 13 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施
和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 廖秀希 曾亚有 刘云亮 陈永东 曾耀辉

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 钟七彬

八、对进一步做好改造工作的建议:

钟七彬

改造前：



图片一：没有热水器、沙发，木板搭建的床

改造后：



图片二：添置热水器、沙发，床

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 06

一、特殊困难老年人姓名: 廖应富

二、家庭住址: 韶关市新韶办事处/镇大陂村/居

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了
等设施和设备, 改造内容分别为: 屋顶雨棚改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 14 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 李秀秀 李业利 王亮 陈外策 (第一监理公司)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 廖应富

八、对进一步做好改造工作的建议:

廖应富家改造前：



图片一：屋顶破损

改造后：



图片二：搭建树脂瓦

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 07

一、特殊困难老年人姓名: 丘贱贞

二、家庭住址: 韶关市新韶 办事处/镇 莲花 村/居

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了
沙发、床、电视柜 等设施和设备, 改造内容分别为: 购置沙发、床、
电视柜

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 14 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施
和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 李秀秀 曾亚南 刘云亮 梁一明

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

八、对进一步做好改造工作的建议:

老人签字: 丘贱贞



邱贱贞家改造前：



图片一：没有沙发、简易床

改造后：



图片二：添置沙发、床

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 08

一、特殊困难老年人姓名: 丁山强

二、家庭住址: 韶关 市 车站 办事处/镇 村/居 安
全东路 11 号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置
等 设施和设备, 改造内容分别为: 围墙改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 15 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 29 日

验收组成员 (都要签名): 刘三亮、喻清波 (陈外荣- 监督)
总监: 刘贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 丁山强


八、对进一步做好改造工作的建议:

丁山强围墙改造对比图

图一、图二：改造前的围墙



图一



图二

图三、图四、图五：改造后的围墙



图三



图四



图五

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 09

一、特殊困难老年人姓名: 曾金菊

二、家庭住址: 韶关 市 车站 办事处/镇 工人新 村/
居 工人新村 79 号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 等 设施和设备, 改造内容分别为: 卧室改造、铁皮围墙改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 15 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 29 日

验收组成员 (都要签名): 刘云云 刘云云 刘云云 (刘云云 刘云云 刘云云)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 曾金菊

八、对进一步做好改造工作的建议:

车站

曾金菊房顶改造对比图

图一：改造前的房顶



图一

图二：改造后的房顶



图二

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 010

一、特殊困难老年人姓名: 宫伟莲

二、家庭住址: 韶关 市 车站 办事处/镇 职工一区
村/居

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 不锈钢床 等设施和设备, 改造内容分别为: 购置不锈钢床、床垫

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 15 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 29 日

验收组成员 (都要签名): 肖德红 刘元亮 (陈外华 监督公司)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) ☐ 基本满意 (3) ☐ 不满意

老人签字: 宫伟莲

八、对进一步做好改造工作的建议:

宫伟莲添置床、床垫对比图

图一：添置床、床垫前



图一

图二：添置床、床垫后



图二

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 011

一、特殊困难老年人姓名: 郑海棠

二、家庭住址: 韶关市东河办事处/镇 职工新村/
居 29 栋 103 房

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 大门改造、厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 16 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 朱建、吴建、刘云亮、陈永荣、曾理明
总监: 刘贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:



(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 蓝菊香代郑海棠


八、对进一步做好改造工作的建议:

郑海棠

改造前：未装蹲厕+水箱、瓷片、卫生间门，楼梯未装扶手。





改造后：已装蹲厕+水箱、瓷片、卫生间门，楼梯已装扶手。




郑海棠

改造前：未装蹲厕+水箱、瓷片、卫生间门，楼梯未装扶手。



改造后：已装蹲厕+水箱、瓷片、卫生间门，楼梯已装扶手。



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 012

一、特殊困难老年人姓名: 叶镜潮

二、家庭住址: 韶关 市 东河 办事处/镇 韩家山 村/
居 18 栋 204 房

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 洗浴改造、厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 16 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 刘天亮、吴建东、李彩红、陈永荣、曾理明
(总监: 刘贤华)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 叶镜潮




八、对进一步做好改造工作的建议:

叶镜潮

改造前：未装蹲厕+水箱、瓷片、水管、墙体粉刷，卫生间门，楼梯未装扶手。



改造后：已装蹲厕+水箱、瓷片、水管、墙体粉刷，卫生间门，楼梯已装扶手。



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 013

一、特殊困难老年人姓名: 杨国辉

二、家庭住址: 韶关 市 东河 办事处/镇 杨屋 村/
居 23 号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 挖化粪池、厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 16 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 吴建文 刘云亮 陈外荣 曾伟明
(盖章: 刘翠萍)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:


(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 杨国辉

八、对进一步做好改造工作的建议:

杨国辉

改造前：未装化粪池和蹲厕、瓷片



改造后：已装化粪池和蹲厕、瓷片



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 014

一、特殊困难老年人姓名: 曹汝钊

二、家庭住址: 韶关 市 东河 办事处/镇 湔江南 村/
居 1 栋 201 房

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 楼梯扶手改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 16 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 王电发 胡桂杨 刘云 陈永 荣 刘贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:


(1) ☒ 满意 (2) ☐ 基本满意 (3) ☐ 不满意

老人签字: 曹汝钊


八、对进一步做好改造工作的建议:

曹汝钊

改造前未装扶手



改造后已装扶手



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 013

一、特殊困难老年人姓名: 杨国辉

二、家庭住址: 韶关 市 东河 办事处/镇 杨屋 村/
居 23 号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 挖化粪池、厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 16 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 吴中杰 朱建文 刘云亮 (陈永东-管理员)

送检: 刘贤华)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:


(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 杨国辉


八、对进一步做好改造工作的建议:

杨国辉

改造前：未装化粪池和蹲厕、瓷片



改造后：已装化粪池和蹲厕、瓷片



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 014

一、特殊困难老年人姓名: 曹汝钊

二、家庭住址: 韶关 市 东河 办事处/镇 浛江南 村/
居 1 栋 201 房

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 等设施和设备, 改造内容分别为: 楼梯扶手改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 16 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 王电发 叶林杨 刘云亮 陈外荣 梁理线

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意


老人签字: 曹汝钊

八、对进一步做好改造工作的建议:




曹汝钊

改造前未装扶手



改造后已装扶手



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 015

一、特殊困难老年人姓名: 黄裕富

二、家庭住址: 韶关市 市 乐园 办事处/镇 六合 村/
居

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 等设施和设备, 改造内容分别为: 屋顶雨棚改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 16 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 29 日

验收组成员 (都要签名): 谭子深 李书 刘云亮 (陈永荣-监理单位)
总监: 孙贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) ☐ 基本满意 (3) ☐ 不满意

老人签字: 黄裕富

八、对进一步做好改造工作的建议:

黄裕富

改造前



改造后

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 016

一、特殊困难老年人姓名: 吴均昌

二、家庭住址: 韶关 市 乐园 办事处/镇 下坝村 村/
居 山边村

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 17 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 29 日

验收组成员 (都要签名): 谭宁 陈艳霞 刘云豪 (陈永荣 曾理成)
总监: 刘贤峰

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 吴均昌


八、对进一步做好改造工作的建议:

吴均昌

改造前:



改造后:



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 017

一、特殊困难老年人姓名: 吴连昌

二、家庭住址: 韶关 市 乐园 办事处/镇 下坝 村/
居 山边村

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 17 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 29 日

验收组成员 (都要签名): 谭子 陈艳霞 刘云亮 (陈外荣-管理公司; 刘翠华)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 吴连昌

八、对进一步做好改造工作的建议:

吴连昌

改造前:



改造后:



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 018

一、特殊困难老年人姓名: 梁世亮

二、家庭住址: 韶关 市 乐园 办事处/镇 六合 村/
居 上村

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 等 设施和设备, 改造内容分别为: 屋顶防水、房屋加固

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 18 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 29 日

验收组成员 (都要签名): 谭方 谭龙章 刘云亮 (陈永荣-监理单位)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 梁世亮

八、对进一步做好改造工作的建议:



梁世亮

改造前:



改造后:



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 019

一、特殊困难老年人姓名: 梁月阳

二、家庭住址: 韶关 市 乐园 办事处/镇 六合 村/
居 上村

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 18 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 29 日

验收组成员 (都要签名): 谭宁 梁龙章 刘云亮 (陈外景 监理单位)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 梁月阳

八、对进一步做好改造工作的建议:

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 019

一、特殊困难老年人姓名: 梁月阳

二、家庭住址: 韶关 市 乐园 办事处/镇 六合 村/
居 上村

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 18 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 29 日

验收组成员 (都要签名): 谭子 梁龙章 刘云亮 (陈外军 监理单位)
送交: 刘兴荣

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 梁月阳

八、对进一步做好改造工作的建议:

梁月阳

改造前:



改造后:



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 020

一、特殊困难老年人姓名: 骆月顺

二、家庭住址: 韶关市风采街道办事处/镇环园路社区 村/
居 松树岭北村 38 号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了
灶台、瓷片 等设施和设备, 改造内容分别为: 1. 原旧灶台拆除;
2. 大理石灶台; 3. 贴瓷片; 4. 墙面处理; 5. 余泥清理

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 19 日

五、改造前后对比照片: 详见附件材料

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 刘元亮 周静 郭国卿 李时好 梁卓

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

☒ (1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意


老人签字: 骆月顺

八、对进一步做好改造工作的建议: 无

骆月顺家改造前：



图片一：原厨房破旧灶台



图片二：原厨房墙面

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 021

一、特殊困难老年人姓名: 李晓凤

二、家庭住址: 韶关市风采街道办事处/镇文化街社区村/居
复
兴路2号C座607房

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了
蹲厕、坐厕、水箱、水管、地板 等设施和设备, 改造内容分别为:
1. 原厕所地面沉池拆除; 2. 排水排污管改造; 3. 蹲厕及水箱; 4. 坐厕;
5. 厕所铺地板; 6. 水管改造; 7. 清理余泥

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 19 日

五、改造前后对比照片: 详见附件材料

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 刘云亮 周蔚 黄淑芳 林晓东
总监: 刘翠华


七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字:

八、对进一步做好改造工作的建议: 无

李晓凤家改造前：



图片一：原厕所地面及蹲厕



李晓凤家改造后：



图片一：原厕所地面沉池拆除及排水排污管改造



图片二：新厕所地面



图片三：新厕所坐厕、蹲厕及水箱

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 022

一、特殊困难老年人姓名: 凌桂芬

二、家庭住址: 韶关市风采街道办事处/镇风度北社区村/居
风度北40号901

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了
铝合金门 等设施和设备, 改造内容分别为: 1. 厨房厕所阳台更换
铝合金门共计3扇; 2. 墙壁瓷砖修补

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 19 日

五、改造前后对比照片: 详见附件材料

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 刘云亮 周蔚 曾斌 (陈外豪)
总鉴: 刘健华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:


(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 凌桂芬

八、对进一步做好改造工作的建议: 无

凤东

凌桂芬家改造后：



图片一：新的阳台门和厨房门



图片二：新的卫生间门和瓷砖修补

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 023

一、特殊困难老年人姓名: 钟日凤

二、家庭住址: 韶关 市 曲仁 办事处/镇 花坪居 村/
居 9 栋 403 房

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 鞋柜 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造、厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 21 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 特设 刘元亮 (陈永策一室理办)

总监: 刘贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 钟日凤

八、对进一步做好改造工作的建议:

钟日凤

改造前:



改造后:



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 024

一、特殊困难老年人姓名: 龙志远

二、家庭住址: 韶关 市 曲仁 办事处/镇 曲仁园 村/
居 42栋104房

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 22 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 朱芳仪 刘云亮 (陈外荣-监理单位)
总监: 刘翠华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:


(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 龙志远


八、对进一步做好改造工作的建议:

龙志远

改造前:



改造后



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 025

一、特殊困难老年人姓名: 熊满元

二、家庭住址: 韶关 市 曲仁 办事处/镇 富安阁 村/
居 84 栋 502 房

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 等设施和设备, 改造内容分别为: 楼梯扶手改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 22 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 11 月 30 日

验收组成员 (都要签名): 朱义兴 刘尧 (广东第一装修公司)
总签: 刘贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 熊满元

八、对进一步做好改造工作的建议:

熊満元



改造前



改造后

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 026

一、特殊困难老年人姓名: 沈茂才

二、家庭住址: 韶关市 乐昌市 办事处/镇 横江 村/居 横江村
105号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了
如 厕所 等设施和设备, 改造内容分别为: 挖化粪池、厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 26 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 刘汉平 黄芳 邓丽红 (陈永荣-监理)
刘汉平

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意


老人签字:

沈茂才

八、对进一步做好改造工作的建议:

沈茂才


沈茂才



改造后：挖化粪池



改造后（新厕所）：厕所改造、如厕改造



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 027

一、特殊困难老年人姓名: 胡许清

二、家庭住址: 韶关市犁市 办事处/镇 下坡村 村/居

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 、围墙改造、改造厕所、

四、改造完成时间: 2023 年 月 10 月 26 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 吴文斌 刘安华 (陈永策 是理公)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 胡许清

八、对进一步做好改造工作的建议:

胡许清

改造前：



改造后：厕所改造



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 028

一、特殊困难老年人姓名: 钟有昌

二、家庭住址: 韶关市 乐昌市 办事处/镇 下坡村 村/居

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造、线路改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 27 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 吴俊 王浩宇 刘云 陈永荣 梁理 刘华

七 特殊困难老年人对改造是否满意:


(1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字:

八、对进一步做好改造工作的建议:

钟有昌

改造前:



特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 029

一、特殊困难老年人姓名: 廖金胜

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇长地头村/居白芒林8号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 27 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘云亮 陈永荣 刘贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 廖金胜

八、对进一步做好改造工作的建议:

廖金胜

改造前：



图片一：原厨房破旧灶台

改造后



图片二：厨房新灶台

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 030

一、特殊困难老年人姓名: 姚钦松

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇奎塘村/居姚屋村
16号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 挖化粪池、改造厕所

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 28 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘云亮 (村外策一员)
总装: 刘贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 姚钦松

八、对进一步做好改造工作的建议:

姚钦松

改造前：



图片一：厕所马桶粪便池改造



图片二：马桶改造前

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 031

一、特殊困难老年人姓名: 张文生

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇西牛潭村/居推里村53号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 29 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘云亮 (新永发公司)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 张文生

八、对进一步做好改造工作的建议:



张文生

改造前：



图片一：厨房旧灶台

改造后：



图片二：厨房新灶台

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 032

一、特殊困难老年人姓名: 张敬荣

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇西牛潭村/居黄草村37号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 30 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘云亮 (林外兼→电理公)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 张敬荣

八、对进一步做好改造工作的建议:

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 033

一、特殊困难老年人姓名: 张敬丁

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇西牛潭村/居黄草村36号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 30 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘元亮 梁外荣 (梁外荣公司)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

八、对进一步做好改造工作的建议:

老人签字: 张敬丁

张敬丁

改造前：



图片一：厨房旧灶台

改造后：



图片二：厨房新灶台

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 034

一、特殊困难老年人姓名: 蓝永来

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇石屋村村/居天堂队11号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 助听器、厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 购买助听器、厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 30 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘云亮 (陈永荣(监理公司))

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 蓝永来

八、对进一步做好改造工作的建议:

花坪

蓝永来

改造前



图片一：原厨房破旧灶台

改造后



图片二：厨房新灶台

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 035

一、特殊困难老年人姓名: 夏神娇

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇西牛潭村/居推里村14号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 厨房、如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 厕所改造、厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 28 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘尧 (陈秋景+夏神娇)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

八、对进一步做好改造工作的建议:


老人签字: 夏神娇

夏神娇

改造前：



图片一：原厨房破旧灶台



图片二：原厕所破旧马桶

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 036

一、特殊困难老年人姓名: 许世云

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇长地头村/居许屋村19号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 2 项适老化改造, 并添置了 厨房、如厕 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造、厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 27 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘云英 (陈外策→管理公司) 总监: 刘贤华)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 许世云

八、对进一步做好改造工作的建议:

许世云

改造前：



图片一：厨房旧灶台



图片二：厕所旧马桶

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 037

一、特殊困难老年人姓名: 许世新

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇西牛潭村/居木湾村13号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造、厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 11 月 1 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘元亮 陈外第一管理公司

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

八、对进一步做好改造工作的建议:

总造: 刘贤华
老人签字: 许世新

许世新

改造前：



图片一：厨房旧灶台



图片二：厕所旧马桶

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 038

一、特殊困难老年人姓名: 廖聪阳

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇奎塘村/居侯屋村
1号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厨房改造

四、改造完成时间: 2023 年 10 月 28 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日

验收组成员 (都要签名): 付伟 刘云贵 林外策 (监理单位)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

八、对进一步做好改造工作的建议:

总监: 刘贤华
老人签字: 廖聪阳

廖聪阳

改造前



图片一：原厨房破旧灶台

改造后



图片二：厨房新灶台

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 039

一、特殊困难老年人姓名: 许世松

二、家庭住址: 韶关市花坪办事处/镇西牛潭村/居水湾村13号

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了 厨房 等设施和设备, 改造内容分别为: 厕所改造

四、改造完成时间: 2023 年 11 月 2 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 1 日


验收组成员 (都要签名): 付伟 刘云亮 (广东外采一监理单位)

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) ☐ 基本满意 (3) ☐ 不满意

八、对进一步做好改造工作的建议:

老人签字: 许世松



许世松

改造前：



图片一：厕所旧马桶



图片二：厕所改造中

特殊困难老年人家庭适老化改造验收单

编号: 040

一、特殊困难老年人姓名: 成凤娥

二、家庭住址: 韶关市 十里亭 办事处/镇 靖村 村/居 靖村
15组

三、改造内容: 共帮助此家庭进行了 1 项适老化改造, 并添置了
等设施和设备, 改造内容分别为: 大门改造

四、改造完成时间: 2023 年 11 月 2 日

五、改造前后对比照片:

(1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档, 可另附。2. 设施
和设备改造照片要突出前后对比效果。3. 所有照片需有文字说明。)

六、验收情况

验收结果: 合格

验收时间: 2023 年 12 月 10 日

验收组成员 (都要签名): 刘杏华 邓有发 刘三亮 陈永荣 曾理明
刘贤华

七、特殊困难老年人对改造是否满意:

(1) ☒ 满意 (2) 基本满意 (3) 不满意

老人签字: 成凤娥

八、对进一步做好改造工作的建议:

10号

成凤娥大门改造



改造前



改造后